591/00

Den 3. april 2000 blev i sag nr. 51.346:

xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx

mod

Forsikringsaktieselskabet
Allianz Nordeuropa
Banestrøget 21
2630 Tåstrup

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

Forsikringstageren, der har landbrugsforsikring i Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en bygning under opførelse, som blev stormskadet den 4/2 1999.

Selskabet har afvist at yde forsikringsdækning med henvisning til, at bygningen var fejlkonstrueret.

I klageskemaet af 18/9 1999 til nævnet har klageren anført: "Jeg har under opførelse af ny maskinhal tegnet en forsikring lydende på 'hal under opførelse' Forsikringsselskabet forsikrede hallen da konstruktionen var rejst. Deres egen konsulent godkendte byggeriet uden anmærkninger før han tegnede forsikringen. De sendte endda en godkendelse til Realkredit Danmark. D. 4/2-99 vælter hele konstruktionen under et stormvejr. Problemet opstår da forsikringsselskabet nægter at godtage skaden p.g.a. dårlige svejsninger. De selv samme svejsninger som de godkendte da forsikringen blev tegnet."

Selskabet har hertil bemærket, at besigtigelsen i forbindelse med tegningen ikke var en godkendelse af bygningens konstruktion men alene en vurdering af, om der var særlige forsikringsmæssige risici, hvortil der skulle tages særlige hensyn.

Selskabet har indhentet en ingeniørberegning af konstruktionen til støtte for, at svejsearbejdet ikke opfylder de gældende normer og dermed var fejlkonstrueret på skadetidspunktet. Af rapporten fra O.E. fremgår bl.a.:

"**1. Baggrund**

Den 05.02.99 ca. kl. 6.00 væltede i alt 7 sæt stålrammer, som var monteret på ovennævnte adresse. ...

2. Konstruktion

Konstruktionen består af i alt 7 sæt stålrammer med benhøjde 2,7 m og taghældning 20%. Rammerne er monteret på klodsfundamenter. ...

...

4. Vindforhold

Vi har indhentet oplysninger om vindforhold på skadestidspunktet. Oplysningerne stammer fra en vejrstation, som DMI har i ..., 3,5 km fra skadestedet. D.v.s. at DMI's oplysninger må anses for at være repræsentative for vindstyrken i området ved skadestedet. Med henvisning til bilag 9 kan følgende anføres om vindforholdene på skadestidspunktet: Max. vind = 25 m/s (vindstød). Vindretning = vestlig (288º). ...

5. Undersøgelse vedr. svejsesømme/vindkryds

Med henvisning til bilag 6 og 7 kan anføres, at de udførte svejsesømme i krydsene i siderne ikke er udført konditionsmæssigt. Dels er udførelsen mangelfuld jfr. gældende norm og arealet af svejsesømmene er for lille til at kunne optage vindkræfterne. De udførte svejsesømme i siderne kan kun betegnes som hæftesvejsninger uden egentlig styrke til at kunne optage normale dimensionsgivende vindkræfter. I tagfladen er der kun udført et mindre kryds nederst på tagfladen. Krydset slutter halvt oppe på tagfladen. Jfr. det materiale, som har været udleveret til bygherre (se bilag 8) skulle krydset have gået fra rammehjørne til kippen. Dette forhold kan have været medvirkende til, at tagfladen er begyndt at svinge og har derfor medført forøgede kræfter i krydsenes sider uanset, at disse kryds ikke er gået i stykker. Vi har dog ikke tillagt dette forhold betydning ved fastsættelse af den væsentligste skadeårsag.

6. Konklusion

Hovedårsagen til at konstruktionen er væltet skyldes, at det svejsearbejde som er udført er for ringe og ikke opfylder gældende norm. Derfor er der sket brud i de svejsesømme (høftesvejsninger) som forbinder vindkrydsene i siderne til stålrammerne (se bilag 6 og 7)."

Nævnet har fået forelagt diverse fotos af hallen før og efter skaden. Skaden er opgjort til ca. 77.000 kr.

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.: "**ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE ... 2 Forsikringen dækker: ...** 2.6 Storm, skypumpe eller snetryk, ... **3 Forsikringen dækker ikke:** ... 3.6 Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. ... 3.10 Skade på bygninger eller genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller er opført forkert, når skaden kan henføres hertil. ... 3.12 Skade på bygninger eller genstande, der ikke opfylder lovgivningens krav, når skaden kan henføres hertil. ... Forsikring for bygninger under opførelse. For bygninger under opførelse eller ombygning gælder følgende vilkår: De forsikrede bygninger under ombygning eller opførelse – incl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningerne – er dækket for deres fulde værdi mod: Stormskade m.v. jfr. betingelser D360128 pkt. 2.6 (dog undtaget snetryk). ... Det er en betingelse for dækning, at byggeriet opfylder lovgivningens krav, og at myndighedernes godkendelse foreligger samt, at arbejdet udføres i henhold til et godkendt projekt og at faglig standart overholdes."

Nævnet udtaler:

Nævnet finder, at den foreliggende tvist ikke kan afgøres uden en egentlig bevisførelse vedrørende årsagen til den omtvistede skade. En sådan bevisførelse kan ikke ske for nævnet, men bør i givet fald ske ved domstolene.

I medfør af § 4, stk. 1 i nævnets vedtægter må nævnet derfor afstå fra at viderebehandle sagen.

Som følge heraf

b e s t e m m e s :

Nævnet kan ikke afgøre sagen.

Poul Sørensen