625/01

Den 13. august 2001 blev i sag nr. 54.801:

xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx

mod

Topdanmark Forsikring A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren, der har maskinforsikring i Topdanmark Forsikring A/S, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for en anmeldt pludselig skade på en traktor.

Selskabet har afvist at yde forsikringsdækning med henvisning til, at skaden ikke kan anse for at være opstået pludseligt.

I skrivelse af 4/1 2001 til nævnet har selskabet anført: "Jf. vilkårenes punkt 1 dækker forsikringen uforudsete og pludselige opståede skader. Ved en pludselig skade forstås, at både skadeårsag og virkning skal være sket øjeblikkelig. Den samlede skadehændelse, årsag og virkning skal altså være sket på et tidspunkt og ikke et tidsrum."

I klagerens skadeanmeldelse fremgår bl.a.: "Bremseskiver og bremsestempel ødelagt. Kontrollampen for transmis. olietryk begyndte at lyse pludselig, årsagen hertil var at spåner fra bremserne satte sig i div. ventiler. Reparatør blev kontaktet straks.

Kan skaden skyldes slid, rust eller tæring?	☐ Ja	☒ Nej
Kan skaden skyldes overbelastning?	☐ Ja	☒ Nej
Medsend kopi af servicehæfte	☒ Ja	taksator har kontrolleret service-hæftet"

Selskabet har fremlagt et internt notat, hvoraf fremgår: "*... tlf forstg. H.K. [klageren], 14.12.00:* Traktor havde kørt ca. 1000 timer da skaden skete. Forstg's opfattelse er at bremsebelægningen er faldet af. Skaden er sket pludseligt iflg. Forstg, bremsebelægningen burde holde til mere end 1000 timer, traktoren er kun 2 år. Det startede med at en advarselslampe lyste, et værksted kiggede på traktoren, og konstaterede at et filter var stoppet og olien var svinet til med store dele fra bremsebelægningen, filter og olie blev derved skiftet. Dette skete om fredagen. Lørdag havde forstg. kørt i 2 timer da det samme skete igen, filter stoppet og olie fyldt med bremsebelægningsrester. Stoppet filter medfører, at intet på traktoren virker. Traktoren måtte transporteres på værksted. ...
Tlf. taks P., 15.12.00: Bremseskiven i venstre side er slidt totalt ned. Bremsebelægningen kan godt være faldet af, som kunden forklarer, ned i olien og i filteret. Men det skyldes at hjulcyllinder i venstre side var i stykker, sandsynligvis som følge af en justeringsfejl, som har været der siden kunden købte traktoren for 2 år siden. Justeringsfejlen har bevirket, at bremsen ikke slipper, men bliver ved med at slide på bremsebelægningen. Når den er slidt næsten helt ned, bliver den så varm at resten af bremsebelægningen slipper klodsen og kan falder af, den kan godt falde ned i olien som kunden siger og stoppe filteret. Når bremsen ikke slipper udvikles varme og denne varme bevirker, at belægningen har sluppet klodsen. Men årsagen til skaden er sket over en periode, altså lige så længe som kunden har haft traktoren, den justeringsfejl er ikke noget som pludseligt opstår af sig selv, den må have været der fra starten af. Slitagen af bremsebelægningen er derfor sket i løbet af alle 1000 timer, som kunden har kørt i traktoren."

I klageskrivelsen af 18/12 2000 til nævnet har klageren bl.a. anført: "Beskrivelse af forløbet. Indikationslampe for uren oliefilter lyste - autoriseret J.D. reparatør blev tilkaldt. Reparatøren kom og konstaterede tilstoppet oliefilter samt uren olie i filteret, olie blev skiftet og der blev samtidig lavet 1000 timers eftersyn, og traktoren blev prøve kørt af reparatøren, han meldte tilbage at alt var i orden. Dagen efter 1000 timers eftersynet var jeg ude at sprøjte, viste det sig at PTO-akselen ikke virkede mere og lampen for tilstoppet oliefilter igen lyste, jeg holdt straks stille og kontaktede værkstedet, traktoren blev hentet af en lastbil. Traktoren blev skilt ad og først der blev det konstanter at belægningen på bremserne simpelthen var faldet af og at bremserne var ødelagt. Hvis det var en skade der var forårsaget af almindelig slidtage ville bremserne ikke falde af i fla-

ger og tilstoppe filteret, derimod ville det blive til smuld og blive optaget som almindelig filterurenhedder. Jeg kan med min indsigt i sagen ikke se andet end, at skaden er pludselig opstået, og hvis det var slidtage skulle reparatøren jo kunnet have konstateret det dagen før, ved prøvekørselen af traktoren. Jeg kan oplyse at bremserne på denne traktor er selvjusterne, så det kan derfor ikke være en justeringsfejl, som Topdanmark oplyser."

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.: "**1 Forsikringens omfang** Med de undtagelser og begrænsninger, der er anført i disse vilkår samt på policen, dækker forsikringen uforudsete og pludseligt opståede, konstaterbare, fysiske skader på de forsikrede maskiner. ... **2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke:** 1. Slid, rust og tæring af enhver art samt buler, skrammer, ridser, krakeleringer og gradvis forringelse af malerede og polerede overfalder."

Nævnet udtaler:
Nævnet finder efter en gennemgang af sagen, at skaden opstod uforudset og pludseligt for klageren. Det af selskabet påberåbte anbringende om, at både skadeårsag og virkning skal være sket øjeblikkelig, er der efter nævnets opfattelse ikke dækning for i forsikringsbetingelserne.

Derfor

b e s t e m m e s :

Selskabet, Topdanmark Forsikring A/S, skal anerkende, at skaden på traktoren er dækningsberettiget i henhold til den tegnede maskinforsikring.

Marianne Højgaard Pedersen