Ankenævnet for Forsikring

Den 12. oktober 2016 blev i sag nr. 89406:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

mod

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

afsagt

k e n d e l s e :

_____

Forsikringstageren har bygningsforsikring hos Tryg Forsikring A/S. Han klager over størrelsen af den erstatning, som selskabet har tilbudt ham i anledning af en anmeldt rørskade.

Klageren anmeldte den 23/9 2015, at der var konstateret en utæthed på et rør til hans indendørs swimmingpool. Selskabet har anerkendt skaden, men afskrevet dækningen med henvisning til, at det skaderamte er over 30% værdiforringet.

Den forsikrede bygning er opført i 1992. Skaden vedrører en defekt på et rør, der løber fra teknikrummet til skimmeren til klagerens swimmingpool. I forbindelse med skadens udbedring har det været nødvendigt at udskifte bassinfolien i swimmingpoolen samt ophugge en del af det eksisterende gulv, hvorfor det ligeledes har været nødvendigt at udskifte det eksisterende gulvvarmenet.

Klageren har i klageskema af 10/5 2016 bl.a. anført:

> "Skjult rørskade mellem teknikrum og skimmeren til swimmingpoolen. Dette krævede bl.a. ophugning af flisegulv. Gulvvarme og udskiftning af folien til poolen.
> Tryg har vurderet at levetiden på el gulvvarmen er 20 år, hvorved afskrivningerne forringes med mere end 30%.
> Tryg erstatter 75.243 kr. af omkostningerne på 132.372 kr. dvs. en egenbetaling på 57.129 kr.

2. Hvad vil De konkret opnå hos selskabet?

Jeg vil opnå at få værdiforringelsen vurderet til mindre end 30%. Det er bl.a. begrundet i at der er tegnet udvidet rørskade på forsikringen, at huset kun er fra 1992, samt på vurdering fra tredjemand (se vedhæftede brev vedrørende levetid på gulvvarmen, samt udskift hvor fabrikanten påstår elvarmenettet holder hele husets levetid)".

Hertil har selskabet i brev af 13/6 2016 til nævnet bl.a. gjort gældende:

"Vores kunde klager over, at vi har foretaget afskrivning i erstatning i forbindelse med rørskade ved indendørs swimmingpool. Vi har foretaget afskrivning, idet vi har vurderet, at det skaderamtes værdi er forringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien på grund af alder, brug mv.

Kort gennemgang af sagen
Vores kunde anmeldte den 23. september 2015, at rør til indendørs swimmingpool var utæt.

Vi bad samme dag vores kunden om at fremsende et specificeret prisoverslag/tilbud på reparation af det skadede samt fotos.

Den 29. oktober 2015 modtog vi redegørelse på skaden samt tilbud på udbedring fra … ApS. Tilbud på udbedring af skaden var på 111.890 kr. incl. moms.
Henset til tilbuddets størrelse på reparation af skaden, besigtigede vores taksator skaden den 5. november 2015, hvor vores taksator var enig i det konstaterede af A3 Aqua-service ApS.

Det blev konstateret, at røret fra teknikrummet til skimmeren var utæt i det område, hvor trappen til poolen var placeret. … ApS havde konstateret, at poolen tabte ca. 450 L vand i døgnet, og at det ikke var folien, der var utæt, da der ingen vandtab var, når vandstanden var under skimmeren.

Det blev vurderet, at for skifte det defekte rør, var det nødvendigt at hugge en rende fra teknikrummet til skimmeren. Ifølge … ApS var det ikke muligt at redde skimmeren, hvilket betød, at hele folien i poolen skulle udskiftes. Dette fordi folien var så gammel, at den var blevet helt hård, og det var derfor ikke var muligt at svejse i folien mere, så folien efterfølgende ville holde tæt. Folien var fra 2003.

Taksator fremsendte herefter besigtigelsesrapport samt erstatningsopgørelse til vores kunde, hvor erstatningen blev estimeret til 124.390 kr. incl. moms. Herfra skulle fratrækkes afskrivning, idet taksator vurderede, at det skaderamte var over 30 % værdiforringet.

Vores kunde var ikke enig i, at erstatningen skulle fratrækkes afskrivning. Taksator fastholdt dog ved e-mail af 25. november 2015, at der skulle ske afskrivning af erstatningen, og vores kunde har på den baggrund indbragt sagen til vurdering i Ankenævnet for Forsikring.

Hvordan dækker forsikringen
Følgende fremgår af forsikringsbetingelserne 9221 afsnit 9 - Erstatningsberegningen:
……

Undtagelser og begrænsninger
Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30% i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen (dagsværdierstatning).

Fradraget sker efter forholdet mellem den beskadigede genstands normale levetid og dens alder på skadedagen.

Vores afgørelse i sagen
Bassinfolie incl. alle følgeudgifter (grundvandssænkning, tømning/fyldning og fjernelse mv.):
Folien, som skulle udskiftes, var fra 2003, hvor den tidligere ejer, havde fået skiftet folien. Folien var således ca. 12 år gammel på skadetidspunktet i 2015. Huset er fra 1992, hvorfor folien første gang blev skiftet efter ca. 11 år.

F&P har ingen levetidstabel på bassinfolie, så vi har derfor forhørt os hos fagfolk om levetiden på bassinfolie. Vi er her blevet oplyst, at levetiden er 20-25 år alt afhængig af, hvor meget klor, der anvendes i vandet.

Den aktuelle folie var ved besigtigelsen hård, hvidlig, løs i kanterne og godt brugt. Samtidig var ca. halvdelen af levetiden er gået.

Vi har derfor vurderet afskrivningen til 50 %.

Rørarbejde (skimmer);
Vi har vurderet afskrivning på rørarbejde (skimmer) til 30 %.

Alder på skadetidspunktet var ca. 23 år - fra huset blev opført i 1992.

I henhold til F&Ps levetidstabel for plastafløbsrør med en alder på 20 år, skal der ske afskrivning på 80 % i udsat miljø og afskrivning på 32 % i almindeligt miljø. Her er tale om et udsat miljø med meget klor og en alder på 23 år, hvorfor vi ikke finder, at 30 % i afskrivning er urimeligt men tværtimod meget lavt vurderet.

Elektrisk gulvvarmenet:
Vi har vurderet afskrivning på elektrisk gulvvarmenet til 60 %.

Alder på skadetidspunktet var ca. 23 år - fra huset blev opført i 1992.

I henhold til F&Ps levetidstabel for kabler med en alder på 20 år, skal der ske 53 % afskrivning i udsat miljø og afskrivning på 40 % i almindeligt miljø. Her er tale om et udsat miljø med fugt/klor/varme og en alder på 23 år, hvorfor vi har vurderet afskrivningen til 60 %.

Vi kan for god ordens skyld oplyse, at vi i en tidligere sag med en skade i et poolhus med elektrisk gulvvarme er blevet oplyst af en elektriker, at levetiden er på ca. 20 år, idet der ofte sker kortslutninger i nettet.

Gulvfliser:
Vi har vurderet afskrivning på gulvfliser til 20 %.

Alder på skadetidspunktet var ca. 23 år - fra huset blev opført i 1992.

Fliser kan generelt holde mange år, men disse er lagt i et udsat miljø, hvorfor vi har vurderet afskrivningen til 20 %.

Vi fastholder på baggrund af ovenstående vores afgørelse i sagen".

Nævnet har fået fremlagt bilag fra sagen, herunder reparatørens redegørelse af 29/10 2015 samt tilbud på udbedring, besigtigelsesrapport af 10/11 2015 samt reparatørens faktura af 30/12 2015.

Af reparatørens redegørelse samt tilbud på udbedring af 29/10 2015 fremgår bl.a.:

"**Undersøgelse:**

Efter undersøgelse for poolens vandtab, findes der lægkage på rørtrækket i gulvet mellem teknikrum og skimmer.
Rørtrækket er blevet tryk prøvet, af flere omgange, trykket forsvinder meget hurtigt, Vandstanden i poolen er prøvet sænket til under skimmer niveau, efter dette synker vandet ikke mere i poolen, hvilket viser at røret imellem teknikrum og skimmer er læg.

Røret imellem skimmer og teknikrum er kanonflex rør som ikke er muligt reparer og skal udskiftes i fuld længde.

Arbejdes beskrivelse for udbedring af skaden.

Folien i poolen skal fjernes for komme til skifte skimmer og rørtrækket, da folien ikke kan svejses i mere.
Pool rums gulv skal hugges op for udskift af rør imellem teknikrum og skimmer. (se Foto)
Grundvandet skal sænkes under hele processen.
...
Overslag over reparation af poolen …

60 kvm. bassin folie a pris 156 kr. pr. kvm. I alt 9360 kr plus moms
Kanonflex rør 3,5 meter 350 kr. plus moms
Skimmer 701 kr. plus moms
Arbejdes timer for udskift af folie rør fliser på gulv mm. Er beregnet til 178 timer a 398 kr. i alt
70844 kr. plus moms
Svejseskinner for montering af folie 290 kr. plus moms
Diverse hjælpe matrialer er beregnet til 1500 kr. plus moms
Lampe indsats 667 kr.plus moms
Fliser pool rum a ca. 250 kr pr. kvm. 16 kvm i alt 4000 kr plus moms
Fliseklæb og mørtel 1800 kr. plus moms

Pris i alt excl moms 89512 kr. inkl. Moms er 111890 kr.

Der tages forbehold for gulvvarme samt at grundvandssænkningen ikke er med i overslaget da der ikke kendes til omkring antallet af studser der skal nedsættes for dette".

5. 89406

Af selskabets taksators besigtigelsesrapport af 10/11 2015 fremgår bl.a.:

"Årsag til skaden Skjult rørskade.
Ved undersøgelse med kamera har … A/S kunnet konstatere at røret fra teknikrummet til skimmeren er utæt i det område hvor trappen til polen er placeret. … har kunnet konstatere at poolen taber ca. 450 l. vand i døgnet, og det er ikke dugen, der er utæt, da ingen vandtab, når vandet kommer under skimmeren.

Omfanget af Skaden For at skifte det defekte rør er det nødv. at hugge en rende fra teknikrummet til skimmeren, og ifgl. … er det ikke muligt at redde skimmeren, hvilket betyder at hele dugen i poolen også skal skiftes. Dette pga. at dugen er så gammel, at den er blevet helt hård, og det er derfor ikke muligt at svejse i det mere, så det holder tæt. Derudover ødelægges elgulvvarmenettet formentlig også, så sikkert nødv. også at skifte dette i hele den ca. 16 m2 store gulvflade.

…

Genhusning / Tab af lejeindtægt	Sommerhuset er pt. ikke udlejet.
Aftaler med kunden	Det blev aftalt med …, at jeg ville undersøge evt. andre løsninger samt drøfte sagen med forsikringstager, da der formentlig vil blive tale om afskrivninger og dermed en egenbetaling.
Samlet selvrisiko for skaden	3.320,00 kr.
Opgørelse af afskrivninger	Betingelserne beskriver følgende: Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30% i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen (dagsværdierstatning). Fradraget sker efter forholdet mellem den beskadigede genstands normale levetid og dens alder på skadedagen.
Regres info	Ingen
Øvrige bemærkninger	Efter besigtigelsen er alternative løsninger blevet undersøgt, men ikke været muligt. … ApS er blevet kontaktet, og de kunne generelt godt bekræfte … A/S løsningsforslag. Når en folie er over 10 år er det normalt ikke muligt at svejse/reparere i det. Hvis røret blot havde været utæt helt op mod skimmeren, kunne det evt. være muligt at sætte en krave i, men det skulle altså i denne sag ikke være tilfældet. … henviste herefter til om produktet Multiseal evt. kunne bruges til at tætne røret uden ophugning, hvilket jeg har undersøgt hos leverandøren …. De var ikke afvisende, men efter en snak med

	en af deres kunder … WS kunne det afklares at forseglingen ikke kan lukke et hul med så stort et vandtab. Hvis … skal kunne lave endelig vurdering af sagen og evt. tilbud, er det nødvendigt at de skal lave deres egne undersøgelser på stedet.
Anslået samlede udgifter, inkl. moms	130.000 kr. incl. moms

…
Folien omkring skimmer helt hård, så ikke muligt at skifte den uden at hele folien skiftes".

Af reparatørens faktura af 30/12 2015 fremgår bl.a.:

FAKTURA

Fakturanr. ……: 546
Fakturadato ……: 30.12.2015
Kundenr. ……: 122
Side ……: 1 af 1

Undersøgelse af pool for mistet vand - rør mellem skimmer og teknikrum sprunget. ophugning af gulv i poolrum for udskiftning af skimmer rør - fjernelse af liner for adgang - ilagt ny liner - gulvvarme og fliser i poolrum ny lagt. grundvandssænkning var nødvendig under hele processen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
233	Arbejdstimer, inkl. køretid inkl ekstra gulvvarme nedlæggelse	185	Tim	398,00	73.630,00
28	15 kvm. 1500 watt el Gulvvarmemåtte poolrum	1	enh	6.500,	6.500,00
220	Bassin folie	60	Kvm	156,00	9.360,00
329	Skimmer, komplet	1	stk.	701,00	701,00
152	Kanaflex, 50mm	3,5	Met	100,00	350,00
115	komplet svejseskinner for pool	1	enh	290,00	290,00
30	Grundvandssænkning inkl leje af pumpe i hele processen inkl. sugespidser	1	stk.	7.100,	7.100,00
103	lampe indsats pool	1	stk.	667,00	667,00
55	Fliseklæb og mørtel	1	enh	1.800,	1.800,00
72	Fliser 30 x 60 pool rum	16	stk.	250,00	4.000,00
104	Hjælpematerialer	1	stk.	1.500,	1.500,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **105.898,00**)

Subtotal :	105.898,00
25,00% moms :	26.474,50
Total DKK :	**132.372,50**

7. 89406

Af selskabets erstatningsopgørelse fremgår bl.a.:

Erstatningsopgørelse

	Enhed	Mgd.	Enh.pris	Samlet Nyværdi	Afskr. %
Udbedringopgørelse					
Forundersøgelser	timer	9	398,00	3.582,00	0,00
Bassin folie - fra ca. 2003	Stk.	1	9.360,00	9.360,00	50,00
Grundvandssænkning	Stk.	1	7.100,00	7.100,00	50,00
Tømning og fyldning af bassin	Timer	10	398,00	3.980,00	50,00
Fjerne folie	Timer	18	398,00	7.164,00	50,00
Montering folie	Timer	75	398,00	29.850,00	50,00
Svejseskinner	Stk.	1	290,00	290,00	50,00
Diverse hjælpematerialer	Stk.	1	1.500,00	1.500,00	50,00
Lampe indsats - fra ca. 2003	Stk.	1	667,00	667,00	50,00
Ophugning for udskiftning skimmer og rør samt støbning	Timer	18	398,00	7.164,00	30,00
Skimmer - fra 1992	Stk.	1	701,00	701,00	30,00
Kana flexrør - fra 1992	Stk.	1	350,00	350,00	30,00
Fjernelse af fliser klar til nye incl. klar til elvarmenet.	Timer	20	398,00	7.960,00	20,00
Lev. af nyt gulvvarmenet - fra 1992	Stk.	1	6.500,00	6.500,00	60,00
Montering af gulvvarmenet	Timer	5	398,00	1.990,00	60,00
Nye fliser - fra 1992	m^2	16	250,00	4.000,00	20,00
Fliseklæb og mørtel	Stk.	1	1.800,00	1.800,00	20,00
Montage fliser	Timer	20	398,00	7.960,00	20,00
Montage rør og skimmer	Timer	10	398,00	3.980,00	30,00
				105.898,00	

Totalsum	**105.898,00**
Afskrivninger	-43.047,54
Moms	15.712,61
Selvrisiko	-3.320,00
I alt	**kr. 75.243,07**

Af den af klageren vedlagte udtalelse fra håndværkeren fremgår bl.a.:

> "Hermed bekræftelse af at gulvvarmen var fuld funktionsdygtig inden ophugningen af gulvet i dit pool rum:
>
> En elektrisk gulvvarme er evigt holdbar efter fabrikanten indtil et brud fremstår, det kan sammen lignes med et vandbåren gulvvarme som, her er det også betegnet som evigt holdbar, her kalder man et brud for en rørsprængning, og når dette sker er gulvvarmen istykker"

Af udskrift fra gulvvarmefabrikantens hjemmeside fremgår bl.a.:

> "15 års garanti på alle varmekabler HEATCOM gulvvarme-systemer holder hele husets levetid – vel at bemærke helt uden nogen form for vedligeholdelse! Derfor giver vi også 15 års garanti på alle varmekabler. HEATCOM corporation a/s yder garanti i overensstemmelse med de generelle produktansvars-regler som angivet i direktiv 85/374/CEE og national lovgivning. Du har 15 års garanti på alle HEATCOM 's kabler og 3 års garanti på alle andre HEATCOM -produkter for eventuelle defekter på materialer. Reparation eller ombytning Hvis garantien mod forventning bliver aktuel, reparerer vi den fejlbehæftede enhed eller leverer en ny uden beregning. Der faktureres ingen omkostninger i forbindelse med en reparation af enheden. Garantien, ydet af heat-com corporation a/s, dækker ikke følgende: Fejl opstået pga. forkert gulvkonstruktion. Fejl opstået pga. forkert brug Fejl påført af andre Fejl opstået pga. forkert installation. Anmeldelse af fejl Har du et defekt produkt, som går ind under HEATCOM 's garanti, skal du udfylde og indsende et garantibevis. Beviset finder du i vores sidste nye brochure. Har du ikke den liggende, kan du downloade den her: Download GARANTIBEVIS".

Forsikringsbetingelserne indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

> "**Afsnit 6**
>
> **Udvidet rørskade/stikledningsforsikring**
>
> Forsikringen dækker skade der opstår på:
>
> **6.1 Skjulte rør**
> - i de forsikrede bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel.
>
> Ved skjulte rør forstås sådanne, der-befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og andre permanent lukkede dele af bygningen.
>
> **Forsikringen dækker Ikke skade på og fra:**
> - varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse.
> - utætte pakninger, slanger til vaske- og opvaskemaskiner mv.
> - rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyrsuniter og lignende.
>
> **6.2 Skjulte stikledninger**
> - til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen indtil 50 meter fra sokkel.
>
> **Forsikringen dækker ikke skade på og fra:**
> - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende, samt faskiner.
>
> **6.3 El-varmekabler i gulve**
>
> **6.4 Nedgravede jordvarmeslanger**
>
> Forsikringen dækker:
> - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med Tryg.
> - reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande.

- direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte rør, stik-/afløbsledninger og jordvarmeslanger.
- omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade.

Udvidet rørskade/stikledningsforsikring dækker ikke:
- skade, der er omfattet af garanti.
- skade som følge af frost i uopvarmede bygninger, medmindre vandtilførslen er lukket og anlægget tømt for vand.
- vand, olie mv., der går tabt ved en skade.

Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket.

Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring.
…
Afsnit 9

Erstatningsberegning

Hvorledes beregnes erstatningen
Erstatningen, der normalt skal anvendes til istandsættelse eller genopførelse af bygningen, fastsættes til det beløb, der på skadedagen vil medgå til genoprettelse af det beskadigede på samme sted (nyværdierstatning).

Erstatningen udregnes efter prisen på tilsvarende byggematerialer som de beskadigede og kan ikke overstige prisen på byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendte på skadedagen.

Ændringer af byggepriserne inden for en normal byggeperiode indgår i erstatningsberegningen.

Udbetaling af en erstatning sker, når det beskadigede er istandsat eller genopført.

Ved større skader, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan erstatningen udbetales i passende rater.

Undtagelser og begrænsninger
Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30% i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen (dagsværdierstatning).

Fradraget sker efter forholdet mellem den beskadigede genstands normale levetid og dens alder på skadedagen."

Nævnet udtaler:

Klageren anmeldte den 23/9 2015, at der var konstateret en utæthed på et rør til hans indendørs swimmingpool. Den forsikrede bygning er opført i 1992.

I forbindelse med skadens udbedring har det været nødvendigt at udskifte bassinfolien i swimmingpoolen samt ophugge en del af det eksisterende gulv, hvorfor det ligeledes har været nødvendigt at udskifte det eksisterende gulvvarmenet og gulvfliser.

Selskabet har anerkendt skaden som dækningsberettigende, og tvisten vedrører, dels om selskabet er berettiget til at foretage et fradrag i dækningen med henvisning til, at det skaderamte er over 30% værdiforringet, dels om selskabets afskrivningsprocenter er rimelige.

Det fremgår af forsikringsbetingelserne, at erstatningen kan fastsættes under hensyn til værdiforringelse, såfremt det skaderamte på grund af alder og brug eller andre individuelle forhold er forringet mere end 30 % i forhold til nyværdien.

I en situation, hvor udbedringsarbejdet for en skade nødvendiggør nedbrydning af øvrige bygningsdele, såsom gulvfliser og gulvvarmenet, skal disse bygningsdele henregnes til det ved forsikringsbegivenheden beskadigede, når værdiforringelsesprocenten beregnes med henblik på at fastslå, om der kan foretages afskrivning for alder og brug, jf. Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen, 2006, side 544 samt eksempelvis nævnets kendelse nr. 85.454.

Selskabet har i brev af 13/6 2016 oplyst, at bassinfolien blev udskiftet af den tidligere ejer i 2003, og således var 12 år gammel på skadetidspunktet. Selskabet har af fagfolk fået oplyst, at levetiden på bassinfolie er 20-25 år alt afhængig af, hvor meget klor der anvendes i vandet. Selskabet har oplyst, at folien ved besigtigelsen blev fundet hård, hvidlig og løs i kanterne. Selskabet har foretaget afskrivning med 50 %.

For så vidt angår skimmeren har selskabet oplyst, at alderen på denne på skadetidspunktet var ca. 23 år. I henhold til F&P's levetidstabel for plastafløbsrør kan der – ved en alder på 20 år og i udsat miljø – ske afskrivning med 80 %. I almindeligt miljø kan der ske afskrivning med 32 %. Selskabet har foretaget afskrivning med 30 %.

For så vidt angår det elektriske gulvvarmenet har selskabet oplyst, at alderen på skadetidspunktet var ca. 23 år. Ifølge F&P's levetidstabel for kabler kan der – ved en alder på 20 år og i udsat miljø – ske afskrivning med 53 %. Selskabet har desuden anført, at en elektriker har oplyst, at levetiden for elvarmenet i et udsat miljø som dette er ca. 20 år, idet der ofte sker kortslutning i nettet. Selskabet har foretaget afskrivning med 60 %.

For så vidt angår gulvfliserne har selskabet oplyst, at alderen på disse på skadetidspunktet var ca. 23 år. Selskabet har anført, at fliser generelt kan holde mange år, men da disse er lagt i et udsat miljø, har selskabet vurderet afskrivningen til 20 %.

Nævnet finder baggrund af det oplyste om alder, tilstand og det miljø, hvori genstandene befinder sig, at værdiforringelsen udgør mere end 30 %. Selskabet er derfor berettiget til at foretage afskrivning.

Herefter, og idet nævnet for så vidt angår de anførte bygningsdele ikke finder anledning til at kritisere de anvendte afskrivningsprocenter,

b e s t e m m e s :

Klagen kan ikke tages til følge.

Marianne Højgaard Pedersen
formand